



Governo da Paraíba
Agência Executiva de Gestão das Águas
do Estado da Paraíba - AESA



**Desobstrução do Leito do Rio Condado
Trecho:
(Comunidade Curva do Rio e a cidade de Conceição)**

Francisco Lopes da Silva
Diretor de Gestão e Apoio Estratégico

Conceição, PB
Outubro e Novembro de 2014



Figura 1: Excesso de vegetação a montante da passagem molhada (A); Equipe coordenada pela AESA. Comunidade boa vista, Conceição - PB.



Figura 2: Excesso de vegetação a montante da passagem molhada localizada na comunidade boa vista. (A) antes da limpeza, (B) após a limpeza.

Coordenadas: Lat – 07° 35' 06,6" S Lon – 036° 32' 25,2" w



Figura 3: Excesso de vegetação a jusante da passagem molhada localizada na comunidade boa vista. (A) antes da limpeza, (B) após a limpeza.



Figura 4: Obstrução do leito do rio por cercas, vegetação, Boa Vista, Conceição - PB.



Figura 5: Retirada de cerca de varas, vegetação, Boa Vista, Conceição - PB.



Figura 6: Trechos do rio após a realização da limpeza.



Figura 7: Trechos do rio obstruído.



Figura 8: Trechos do rio obstruído.



Figura 9: Limpeza do leito do rio Condado-Conceição PB.




Figura 10 Limpeza do leito do rio Condado-Conceição PB.



Figura 11: Limpeza do leito do rio Condado-Conceição PB.



Figura 12: Limpeza do leito do rio Condado-Conceição PB.



Figura 13: Limpeza do leito do rio Condado-Conceição PB.



Figura 14: Limpeza do leito do rio Condado-Conceição PB.



Figura 15: Limpeza do leito do rio Condado-Conceição PB.



Figura 16: Limpeza do leito do rio Condado-Conceição PB.



Figura 17: Limpeza do leito do rio Condado-Conceição PB.



Figura 18: Retirada de barramento de pedra do rio Condado-Conceição PB.



Figura 19: Retirada de barramento de pedra do rio Condado-Conceição PB.

